



Communiqué de presse – Septembre 2006 Palmarès du Concours Photo AQC 2006

Service de presse



CONCOURS PHOTO 2006 DE L'AGENCE QUALITÉ CONSTRUCTION « LES DÉSORDRES DANS LE BÂTIMENT, LA PREUVE PAR L'IMAGE ! » : DES EXEMPLES SIGNIFICATIFS DE SINISTRALITÉ ET TROIS LAURÉATS

Le concours photographique 2006 lancé par l'Agence Qualité Construction au printemps dernier a rencontré pour sa première session un grand succès.

Plus d'une centaine de photos a été adressée à l'organisateur, en provenance de toute la France et émanant de catégories socioprofessionnelles très diverses : experts, bureaux d'études, entrepreneurs, maîtres d'œuvre...

Cette très bonne sélection de désordres reflétait parfaitement les problèmes récurrents rencontrés dans le bâtiment : décollement des façades, étanchéité des toitures terrasses, fondations, humidité, qu'il s'agisse de logements collectifs, individuels, ou de tertiaire.

De manière générale, la qualité technique des photos était de très bon niveau, tant argentique que numérique.

Compte tenu de la qualité de l'ensemble, le jury du Concours photo AQC « Les Désordres dans le Bâtiment, la Preuve par l'Image ! » a décerné un premier et un deuxième prix, ainsi qu'un prix spécial.



Communiqué de presse – Septembre 2006 Palmarès du Concours Photo AQC 2006

Le premier prix a été obtenu par Monsieur Mérab Jean ODICHELIDZE, expert construction dans les Yvelines. Le désordre photographié concerne une étanchéité de terrasse datant de deux ans :

« Les déformations spectaculaires en forme de crêtes ou de vague sur le complexe d'étanchéité de type bicouche élastomère bitume sur isolant polyuréthane, proviennent d'un défaut de mise en œuvre imputable aux constructeurs (architecte et entrepreneur) qui n'ont pas respecté les prescriptions des avis techniques des matériaux utilisés. Les chapes d'étanchéité ont été posées en adhérence et non en indépendance sur les panneaux isolants, entraînant des soulèvements de près de 40 centimètres en crête, avec des déchirures des chapes et des soulèvements de panneaux isolants arrachés du plancher support ».

Le deuxième prix a été remis à Monsieur Frédéric MARKIEWICZ, Conducteur de Travaux dans le Var, pour un désordre en façade :

« Il s'agit de décollement et de chutes d'enduits hydrauliques sur support béton en façades. Ces désordres se manifestent sur la quasi-totalité des parties supérieures des voiles. L'absence de protection de l'enduit au niveau des acrotères est à l'origine de ces désordres. Juridiquement, il s'agit d'un appel en garantie d'un maître d'ouvrage public vers l'entreprise titulaire du lot, qui souhaite éviter la chute d'éléments sur la voie publique ».

Le prix spécial du jury a récompensé Monsieur Maxime BOUYER, Ingénieur hydraulicien à Paris. Le désordre photographié était constitué par :

« Des moisissures sur le mur attenant à la douche, dans la salle d'eau d'un appartement parisien occupé. La salle d'eau est traversée par les descentes de gouttières et l'aération se fait seulement par une fenêtre ».

Monsieur Mérab Jean ODICHELIDZE a gagné pour le premier prix 1 200 € de matériel photographique, Monsieur Frédéric MARKIEWICZ pour le deuxième prix et Monsieur Maxime BOUYER pour le prix spécial du jury ont gagné chacun 600 € de matériel photographique.

Tous les participants non primés ont reçu, au choix, un abonnement gratuit aux deux prochains numéros de la Revue « Qualité Construction » ou la collection des 3 cédéroms pédagogiques de l'AQC.

L'ensemble des photographies recueillies rejoindra la photothèque de l'AQC. Elles seront reproductibles par la presse sur demande avec l'indication du nom de l'auteur et de la source AQC.

P.J. : Cédérom photos primées