



Service de Presse :

SWIC
Sandrine Wiart
Intercommunication

29 Route de Maule – 78770 Thoiry
Tél. 01 34 94 77 33
Fax 01 34 94 77 34
s.wiart@tele2.fr

Communiqué de Presse
Mai 2009

Un Concours Photo AQC 2009 révélateur de la diversité des pathologies

Une diversité d'illustrations de pathologies de plus en plus importante. Voilà un des constats des résultats du Concours Photo AQC 2009 !

Désordres de pathologies traditionnelles à caractère décennal, ou nouveautés : désordres en cours de chantiers et désordres très anciens liés à un défaut d'entretien...

Le prix spécial du jury, un effondrement en cours de chantier, illustre la prise de conscience des participants de la nécessité de rechercher la qualité à tous les stades du projet.

Gouttières non entretenues, canalisations qui cassent, mauvaise étanchéité sous carrelage, désordres liés à l'environnement (vagues), mauvais entretien : de nombreuses illustrations envoyées par les experts construction, mais de plus en plus par les architectes, les ingénieurs, les responsables de travaux de toutes les régions.

AGENCE POUR LA PRÉVENTION DES DÉSORDRES ET L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE LA CONSTRUCTION

9, boulevard Malesherbes - 75008 Paris • Tél.: 01 44 51 03 51 - Fax : 01 47 42 81 71 • Email : aqc@qualiteconstruction.com

www.qualiteconstruction.com

Association loi de 1901



**Communiqué de presse – Mai 2009
Palmarès du Concours Photo AQC 2009**

Le jury composé de représentants de l'Agence qualité construction, d'un expert construction et d'un photographe professionnel a décerné trois prix :

- Le premier prix à Monsieur Patrick BEAUNIER expert construction à Amiens, pour le décollement du revêtement d'un mur extérieur.
 - Une mauvaise réception et un nettoyage insuffisant du support d'une façade revêtue d'un parement en terre cuite ont entraîné un décollement des briquettes.
- Le deuxième prix à Monsieur Yves COLOMBIER, ingénieur au Luxembourg, pour un soulèvement de piscine, illustration du théorème d'Archimède et véritable cas d'école où le désordre est causé par un mauvais entretien et l'absence d'eau en hiver dans la piscine.
- Le prix spécial du jury à Monsieur Jean COMPTE, ingénieur à Soisy-sur-Seine, pour un effondrement en cours de chantier d'une structure préfabriquée en béton armé, dû à un étaielement mal calculé et insuffisant.

Le premier prix a été récompensé par 1 200 € de matériel photographique, le deuxième prix et le prix spécial du jury par 600 € de matériel photographique chacun.

Tous les participants recevront un abonnement gratuit aux deux prochains numéros de la revue *Qualité Construction* ou, pour ceux déjà abonnés, une prolongation d'abonnement de deux numéros.

L'ensemble des photographies rejoindra la photothèque de l'AQC. Ces illustrations seront reproductibles gratuitement par la presse sur demande, avec mention obligatoire « Photo AQC ».

Cédérom des photographies primées sur demande.